

technisches Problem

R53

Unruhiger Leerlauf / Kein

Schubknallen

Beitrag von „Molo456“ vom 21.4.2022, 18:34

Dann hätte er aber nicht die Fehlermeldung Ladedruck/Kompressor oder?

Leistung ist auch noch zumindest spürbar alles da.

Vor circa 1 1/2 Jahren kam außerdem vom Schoppe ein Krümmer ohne Vorkat rein.