

**technisches Problem**

**R53**

## **Kopfdichtung defekt?**

**Beitrag von „Checotto“ vom 29.6.2022, 10:53**

servus erstmal,

Habe mir vor ca. 2.monaten einen R53 gekauft und habe nun folgendes Problem.

Er läuft im Stand sehr schnell heiß.

Sprich aus dem Ausgleichsbehälter läuft das Wasser nur so raus.

Wenn ich aber die Entlüftung Schraube vorne öffne kommt nichts

Auto habe ich schon 3 mal entlüften auch mit Unterdruck.

Achja meiner hat ein Navi verbaut.

Geht da irgend ein Lämpchen an sollte er in der Vergangenheit mal heisgelaufen sein.

Weil es ja keine Öl oder Wassertemperatur anzeigen gibt.

Hoffe auf eure hilfe

Mfg Stefan