

technisches Problem

R50

Anfahrschwäche/Ruckeln

Beitrag von „Balu“ vom 2.8.2022, 20:18

Die Anfahrschwäche ist ganz normal beim mini. Das liegt hauptsächlich an der unterdimensionierung der Auslasskanäle am Kopf. Hat aber noch einige andere Gründe (Stichwort Vorkat).