

R53

Aussentempertursensor zeigt nach Batterie abklemmen Käse an

Beitrag von „Sascha“ vom 7.8.2018, 20:57

Servus!

Normal ist dax nicht und bei diesen Temp. auch recht gefährlich für euren Kleinen!

Da dax Steuergerät mit den Daten vom Thermometer arbeitet.

Kann es sein, dass ihr beim an- und abklemmen den Zündschlüssel im Zündschloss stecken habt?

Das ist keine gute Idee!

Beim dieser Aktion, muss/darf der Schlüssel nie stecken.

Sascha