

Frage

R53

Spurplatten passen nicht S Spoke 17 Zoll

Beitrag von „Littletitus“ vom 17.1.2023, 21:44

Das ist leider normal, alle andern Hersteller bieten keine 10er Platten an, entweder 5 od 15!
Bei einigen zubehörfelgen kann man die Platten fahren, bei den originalen müsste man den originalen bund / phase weiter nach innen drehen / fräsen!