

technisches Problem

R50

Zündaussetzer im 4. Zyl.

Beitrag von „Olegnd“ vom 7.3.2023, 00:31

Hallo liebe Gemeinde,

Vllt könnt ihr mir weiter helfen bin echt ratlos.

Und zwar habe einen Mini Cooper R50 85kw

Km:170.000

Habe den Bekannten Fehlercode zundaussetzer zyl. 4 aber nur im Leerlauf ab ca. 1500 läuft er auf allen 4.

was neu ist ist:

Steuerkette mit sämtlichen Dichtungen

Der Kopf war schon unten ventil und Kopf sah man jetzt kein Riss

Zündkerze mit Kabel und Spule

Einpritzventil quergetauscht wandert nicht mit

Kraftstoffdruckregelventil

Steuergerät wurde eingeschickt und geprüft I.O

Druckverlustprüfung war auch in Ordnung

Das komische ist auch der 4.Zylinder ist sogar der beste 0.5 bar mehr.

Nebeltest wurde gemacht I.O

Ich weis nicht mehr weiter

weis jemand zufällig Bescheid oder kann weiter helfen wer wirklich dankbar