

Frage

R53

## Kühlwassertemperatur gleichbleibend bei betriebswarmen Motor

immer

Beitrag von „mr53“ vom 23.6.2023, 21:02

Hallo zusammen,

bei meinem Mini bleibt die Kühlwassertemperatur bei betriebswarmen Motor immer gleich, egal ob hohe Aussentemperatur oder niedrige Aussentemperatur.

Auch konnte ich bisher nicht feststellen das der Lüfter anspringt, ist das normal?

Hier ein Bild bis wohin die Temperatur ansteigt und dann immer gleich bleibt:

[IMG\\_1475.jpg](#)