

technisches Problem

R52

Motor läuft zu mager und wird heiß

Beitrag von „tw21“ vom 16.7.2023, 12:21

grad mal alles Mögliche demontiert und den Krümmer zuletzt.

Kamera rein und das gefunden

[IMG_0002.JPG](#)

[IMG_0005.JPG](#)

[IMG_9194.JPG](#)

[IMG_9195.JPG](#)