

technisches Problem

R53

Fenster auf Fahrerseite bewegt sich nicht mehr

Beitrag von „Sturmflamme“ vom 14.8.2023, 17:28

Hallo zusammen,

soeben musste ich feststellen, dass mein Fenster auf der Fahrerseite sich nicht mehr öffnet.

Ich bin zum Auto hin und hatte die Öffnen-Taste am Schlüssel gedrückt gehalten, damit die Fenster schon einmal unten sind. Habe mir erst einmal nichts gedacht, weil das Fenster auf der Beifahrerseite ordentlich nach unten fuhr. Auf der Fahrerseite dann die große Ernüchterung.

Reingesetzt und manuell den Fensterheber betätigt und höre da zwei kurze Knister-/Knack-Geräusche. Für mich als Laie vergleichbar mit dem Klacken bei einer leeren Autobatterie, besser kann ich das nicht beschreiben.

Ich vermute mal, dass es nicht an der Sicherung liegt, da ich mir nicht vorstellen kann, dass es zwei Sicherungen jeweils für Fahrer- und Beifahrerseite gibt.

Tipps, Ideen und Lösungsansätze nehme ich sehr gerne an.

Danke für eure Hilfe! 😊