

technische Frage

## Restaurierung R53 Teile sind unklar.

Beitrag von „Dangerdonkey“ vom 12.9.2023, 16:25

Ok, danke.

Dann sollte ich laut Tabelle die ich im Forum gefunden habe ein 58mm eingebaut haben

---

Wie finde ich den bei Leebman24 Informationen zum 228 Stabi? Welchen Durchmesser hat der?