

technisches Problem

R53

Servo fällt 15 Minuten nach Kaltstart aus

Beitrag von „Msth“ vom 14.9.2023, 17:35

Also hat die Servo schon mal nichts mit der Wassertemperatur zu tun. Der Kühlerlüfter läuft, wenn die Klima an ist.

Die Spannung hab ich am Plus Stützpunkt und Dom abgegriffen.

Hängt die Servopumpe irgendwo an nem eigenen Massekabel? Ich hab es leider nicht mehr im Kopf...

Werd den Schraubenhafen heute Abend mal aufbocken und schauen, ob die Lenkung ohne Servo und Bodenkontakt einigermaßen leichtgängig ist.

Ansonsten müsste ich mal die Temperatur nach Ausfall messen.

Zur Diagnose hab ich leider nur n Multimeter und (zeitweise) meinen Verstand am Start 😊