

Frage

Alle

Radlager, Zentralmutter Antriebswelle

Beitrag von „Langen“ vom 15.9.2023, 19:47

Hi,

ich hatte ja ALLES an der VA HA erneuert, nur die Radlager nicht.

Diese war nur ca. 3-4000km alt, haben sich aber innerhalb von 500 km beide zerlegt.

Verbaut Antivib Scheiben, Mutter der A-Wellen war beim Ausbau auch noch fest.

zur Sicherheit:

Drehmoment 182Nm , korrekt?

Ansonsten, vermute ich, dass ich die Lager trotz Markierung L und R vertauscht eingebaut habe. Sonst hab ich keine Erklärung für den Defekt...

Gruß Stefan