

technisches Problem

R50

Hinterachse Federbein klappert am oberen Gummilager

Beitrag von „tw21“ vom 3.10.2023, 08:19

War da nicht was mit den PUR Teilen an der HA. Ich meine [StephanBodensee](#) hatte da mal im Zubehör welche gekauft die auch in kurzer Zeit platt waren.

Originale sind zwar teurer aber funktioniert.

Stephan wird sich melden wenns so war 🤔

Günter