

technische Frage

R53

## Unruhiger Motorlauf

**Beitrag von „Littletitus“ vom 29.10.2023, 19:42**

Klingt etwas nach einer undichtigkeit in der Ansaugung... am einfachsten mal mit Rauch abdrücken!