

technisches Problem

R50

Antriebswelle

bzw

## Gleichlaufgelenk linke Seite

Beitrag von „MiniVV1212“ vom 15.11.2023, 22:40

Hallo Günter,

kann ich die Welle dann einfach so rausziehen (aus dem Gelenk) oder muss ich da irgendwie gegenhalten?

Gruß