

Kontrollleuchten

Beitrag von „imkc1302“ vom 28.1.2024, 09:20

Hallo,

habe ein Problem mit meinem R50 Cooper.

Leider sind [ASC](#), [ABS](#) und Hanbremsekontrollleuchte an.

Habt ihr tips was es sein könnte?

Die Raddrehzahlsensoren habe ich mit INPA geprüft, alles sauber, leider kommt der Fehler immer wieder zurück nach dem Löschen.

Hat jemand Erfahrung damit?

Habe gelesen es könnte ein Masseproblem sein, das habe ich noch nicht geprüft.

Kann ich das Steuergerät bzw. den ganzen ABS-Block gegen ein anderes Gerät vom Verwerter tauschen oder muss das programmiert werden.

Wie ist das mit der Seriennummer?

Welche Nummern müssen übereinstimmen?

Oder spielt das keine Rolle?

Ich wäre froh wenn mir jemand antwortet.

Vielleicht ist ja auch ein Spezialist hier in der gegen rund um Trier / Bitburg / Wittlich der mir helfen könnte?

Danke vorab für Eure Hilfe

VG

Ingo