

technisches Problem

R53

Verdeck schliesst nicht - kein Blinken

Beitrag von „WESPE“ vom 31.1.2024, 12:15

Hallo,

ich habe bei meinem Cabrio hinten die Lautsprecher ausgetauscht und jetzt "reagiert" das Verdeck nicht mehr! Ich hab alles beachtet und die Ablage hinten drin sowie die beiden Hebel geschlossen.

Beim Betätigen der Schalter über der Frontscheibe leuchtet oder blinkt die LED nicht. Im Verdeck "rührt" sich nichts.

Hatte schon mal jemand diese Situation an seinem Cabrio? Hab ich irgendwas vergessen?

Freu mich auf Hilfe, denn der Sommer ist noch weit... Danke!

Gruss, Collin