

technisches Problem

R52

## ABS Sensor getauscht - Lampe trotzdem wieder an

Beitrag von „Buggy1981“ vom 25.4.2024, 17:31

Hallo zusammen,

ich habe gestern den ABS Sensor VL getauscht (RIDEX), den Fehler gelöscht - die beiden ABS+RDC Lampen gingen nach ein paar m wieder an :-).

Das Radlager ist bereits neu.

Seltsamerweise ist die Radgeschwindigkeit bei den live-Werten auf allen 4 Rädern gleich.

Was tun?