

**technisches Problem**

**R53**

## **Unterdruck im Benzintank**

**Beitrag von „tw21“ vom 18.6.2024, 05:50**

Vorne rechts vor dem Motorhalter hast du ein Tankentlüftungsventil

Das vielleicht mal prüfen ob Durchgang hat