

**technisches Problem**

**R53**

**Mini R53 Cooper S DTC SE19**

## **Verbindung zu Motorsteuergerät Kommunikation gestört**

**Beitrag von „\_dirk35“ vom 10.7.2024, 23:46**

Habt ihr den Fehler schon gelöscht und er tritt wieder auf? Batterie noch fit oder könnte sie schon schwächeln?

Am CAN Bus wurde auch nichts nachgerüstet, China Radio mit Lenkradsteuerung?

Das einfachste Kontakte am Steuergerät mal mit Kontaktspray gereinigt?