

technisches Problem

Alle

## Probleme beim Fehlerspeicher auslesen von Motorsteuerung ABS/ESP und Servopumpe

Beitrag von „Micha157“ vom 27.7.2024, 17:56

Heute mal den freien Samstag genutzt und mich auf die Fehlersuche am R52 von meiner Frau begeben, Problem ist das sich die DME ABS/ESP und EHPS sich nicht auslesen lassen und auch keine OBD AU möglich ist, weder mit INPA, Bosch KTS , Launch, Gutmann oder Delphi geht das auslesen. Nun habe ich mal das Kabel vom OBD Stecker Pin 7 zum Motorsteuergerät auf Durchgang geprüft und Durchgang ist da, dann die Diagnose direkt am Motorsteuergerät abgegriffen und immer noch keine Diagnose möglich, nun habe ich mal geschaut was da alles noch auf dem Pin 7 mit am Bus drauf hängt ist genau noch ABS/ESP und EHPS, dann am EHPS unten den dreipoligen Stecker von der Pumpe abgeklemmt und siehe da DME und ABS/ESP lassen sich wieder auslesen also die elektrische Servopumpe defekt, irgendwie haut die mein Signal für die Diagnose zusammen. Glaube [Axel F.](#) hat das ähnliche Problem an seinem R53, vielleicht hilft meine Fehlersuche heute auch anderen weiter.

Gruß Micha