

technisches Problem

JCW

Spaltmaß Motorhaube

Beitrag von „Kuhpa“ vom 14.8.2024, 12:00

Sicher, daß das nicht vorher schon so war? Hab ich bei einigen schon gesehen, daß genau diese beiden Rundungen links und rechts nicht genau passen, bzw. daß die Rundungen der Motorhaube unterhalb der des Windlaufs liegen...