

technische Frage

R53

Getriebe

Geräusche

seit

Kupplungstausch

Beitrag von „Robin_94“ vom 24.1.2025, 01:58

Hast du die Mitnehmerscheibe (Kupplung) richtig eingebaut ? Also hast du auf die Richtung geachtet,weil die kann man verdrehen die passt in beiden Richtungen rein. Und ist die richtig zentriert?