

technische Frage

R53

Getriebe

Geräusche

seit

Kupplungstausch

Beitrag von „Chrisswl“ vom 24.1.2025, 08:25

Wäre die falschrün wäre ich kaum die 11 tausend km gefahren und darauf hab ich geachtet und zentriert hab ich das mit dem originalen BMW Werkzeug welches man laut Rep-Anleitung verwenden soll.

Zu den Geräuschen, die sind seit Kupplungswechsel jetzt auch nicht unbedingt lauter geworden eher gleich geblieben.