

technisches Problem

JCW

Unruhiger Leerlauf bei kaltem Motor

Beitrag von „Kuhpa“ vom 1.4.2025, 10:26

Moin,

Was meinst du mit schärferen Steuerzeiten des JCW? Von Haus aus sind die identisch zu Cooper S.

Oder hast du eine andere Nockenwelle in „deinem“ JCW?

Ich habe eine andere Nocke (Newman PH2) und damit ist der Kaltstart etwas penibel, nimmt nicht gleich Gas an, geht aber schnell vorbei und dann ist's gut, stört mich nicht weiter...

Hast du ein originales JCW Setup?