

## **R53** Bremspedalweg zu lang

**Beitrag von „SilentHall21“ vom 7.9.2018, 14:12**

Wenn es richtig geacht wurde gibt es keine Probleme.

Nochmal entlüften und prüfen, lässt sich der Kolben hinten rausdrücken, packt vorne die Zange auch zu ?? Dafür müssen die Felgen abgebaut werden.