

erledigt

R52

Geräusch beim losfahren bei voll eingeschlagenem Rad nach links

Beitrag von „tw21“ vom 8.9.2018, 20:59

So grad nochmal geschaut aber lose ist nix. Soweit man mit wackeln an Antriebswelle da was feststellen kann bei eingeschlagenem Rad. Wahrscheinlich eher nicht. In Längsrichtung hat sie jedenfalls Spiel die Welle.

[f7b801d5e88bcbc169092a99b86e26bb0cb73e5f.jpg](https://www.r53-forum.de/forum/attachment.php?attachmentid=169092&attachmentdata=f7b801d5e88bcbc169092a99b86e26bb0cb73e5f.jpg)

Auf den Faltenbalg hab ich mal Gleitspray drauf geballert aber das wars wohl eher nicht.

Auf dem Bild sieht man das nicht so gut weil Lampe und Blitz das Zeug zu hell erscheinen lässt.

Günter

System

Bitte **KEINE** Bilder über Bildhoster in die Beiträge einfügen! Begründung siehe hier

[Bilder einfügen über Bild-Hoster](#)