

Öltemperaturanzeige nachrüsten

Beitrag von „AutumnGrass36“ vom 4.11.2018, 06:57

[SCooper](#)

An der Ölablassschraube ist nicht die optimalste Stelle zum Abgriff der Temperatur des Motoröls. Man hat dort Abweichungen von einigen Grad, je nach Fahrzeug mehr oder weniger und besonders geschützt sind die Kontakte meiner Meinung nach auch nicht so tief am Fahrzeug.