

Xenon Scheinwerfer (pre FL) geht manchmal nicht an

Beitrag von „JUL53“ vom 4.11.2018, 12:08

Hallo zusammen,

habe jetzt zum Start in die dunkle Jahreszeit ein Problem an meinem Xenon Scheinwerfer (pre FL) auf der Fahrerseite bemerkt.

Und zwar geht der Kollege manchmal einfach nicht an. Ist ca. bei jeder dritten in Betriebnahme so.

Temperaturabhängig tritt das Problem nicht auf. Manchmal(!) geht er direkt an wenn man den Motor abstellt und neu startet.

Auch ist mir aufgefallen, dass er nach einem Ölcheck an der Tanke (Erschütterung durch schließen der Motorhaube) auf einmal wieder ging,

nachdem er davor permanent gestreikt hatte.

Habt ihr ne Idee worans liegt? Brenner / Steuerteil 