

Frage

R53

## Bin überfragt Druckleitung ??

**Beitrag von „SpringWildflower68“ vom 9.11.2018, 22:16**

Hallo ich habe folgendes Problem . Mir fliegt teilweise eine Druckleitung die zum Kompressor geht ab . Ich bin mir unsicher ob es eine Druckleitung ist . Geht unter dem LLK in einen kleinen nippel . Sobald die Leitung ab ist pfeift der Kompressor extrem laut . Das Ansprechverhalten ändert sich drastisch . Kann es sein das die Kurbelwellenentlüftung dicht ist . Und sich Zuviel Druck irgendwo aufbaut ?