

technisches Problem

R50

Sporadischer Kühlmittelverlust

Beitrag von „zeke“ vom 23.11.2018, 17:40

Klingt nach Haarriss im Thermostatgehäuse.