

**technisches Problem**

**R50**

## **Sporadischer Kühlmittelverlust**

**Beitrag von „zeke“ vom 23.11.2018, 17:40**

Klingt nach Haarriss im Thermostatgehäuse.