

Frage

R53

## Drehmoment Umlenkrolle Rippenriemen

**Beitrag von „LongHat437“ vom 26.3.2019, 22:48**

Hi,

wegen pfeifender/heulender Geräusch aus dem Motorraum und Lokalisierung bei der Lichtmaschine habe ich diese gewechselt. Beim Ausbau des Rippenriemen ist mir aufgefallen, dass die Umlenkrolle (Teilenummer 11 28 0 946 004, im Bild die Nummer 3) auch nicht mehr gut läuft. Mit welchem Drehmoment muss die Schraube der (neuen) Umlenkrolle angezogen werden? Ich habe bei keiner Reparaturanleitung Informationen darüber gefunden.

Gruß Alex

---

**Beitrag von „Ingo69“ vom 26.3.2019, 23:16**

Hallo, ich meine 45 NM. Bei Anzugsmomenten hilft das TIS weiter.

---

**Beitrag von „Sascha“ vom 26.3.2019, 23:16**

Servus!

[pasted-from-clipboard.png](#)

Sascha