

Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen

Beitrag von „RoyalMorning413“ vom 2.4.2019, 10:08

Mahlzeit,

seid gestern lässt sich mein Kofferraum nicht mehr von außen öffnen 🙄 auch nicht mit der FB.

Geht nur noch über die Not Entriegelung 🙄

Hat jemand einen Tipp für mich wie ich raus finden kann was es ist ? Schalter an der Griffleiste / Kabelbruch oder das Schloss selber habe ich als potenzielle Fehlerquellen ?!

Gruß Björn

Beitrag von „BalticMini“ vom 2.4.2019, 10:27

Moin,

wenn es nur der Schalter in der Griffleiste wäre würde er sich mit der FB öffnen lassen.

Bleiben also Kabelbruch oder Schloss selbst.

ich würde mal als erstes auf Kabelbruch tippen. Hilft aber nichts, zumindest die Griffleiste muss raus und dann kannst du wenigstens messen ob Saft ankommt.

[MINI R53 Cooper S Hatchback - Tailgate drive](#)

Da findest du mal den Schaltplan für das Motorschloss.

Gruß Christian

Beitrag von „RoyalMorning413“ vom 2.4.2019, 11:37

Danke dir 🤔🍷

werde dann mal am WE die Griffleiste ab machen und mal messen.

Mal schauen was bei rum kommt 🤔