

**Beitrag von „Skyyez“ vom 12.6.2019, 14:49**

Hallo Leute,

nachdem ich vorgestern endlich meinen Wagen abgeholt hab und gleich einen Blick auf's Steuergerät geworfen habe, kam die Ernüchterung: Anscheinend noch das EMS2000 verbaut.

Jetzt ist Gott sei Dank der Umbau auf die neuere Version und somit GP Software ja hier schon mehrfach erläutert worden, aber mir stellt sich trotzdem die Frage ob auch noch andere Bauteile von solch einer Übergangsphase betroffen sind?

Gibt's hier Erfahrungen?

Ist auch bei den kürzer übersetzten Getriebe etwas bekannt?

Augenscheinlich handelt es sich bei meinem R53 klar um ein Facelift Modell. Sprich Scheinwerfer, Rückleuchten, Dashboard, Schlüssel und schwarzer Dachhimmel (gab's ja erst ab FL als Option) sind geupdated.

Gruß

Kevin

---

**Beitrag von „Ingo69“ vom 12.6.2019, 17:01**

Hallo,

also wenn ich das im Laufe der Zeit richtig verstanden habe, kann man nicht generell sagen dieses oder jenes Bauteil wurde bis da und das neue dann ab da eingebaut.

Will sagen- die Engländer haben da eine Zeit lang recht wild durcheinander gebaut 🤔

Aber Sascha oder manch anderer Zwitterfahrer kann Dir da garantiert mehr dazu sagen.

---

### **Beitrag von „Sascha“ vom 12.6.2019, 17:11**

Servus!

[Ingo69](#)

Besser hätte ich es nicht schreiben können!

Sascha