

# Verkokung des Motors

**Beitrag von „Sascha“ vom 19.12.2017, 15:55**

Servus!

In den MINI Kreisen ist das Thema bez. Verkokung des Motore (Ventile) weitverbreitet. Darum möchte ich kurz auf diese Problematik antworten.

Dieses Problem gibt es für unseren MINI der 1. Generation nicht und betrifft nur Fahrzeuge mit Direkteinspritzung (z.B. GDI, TFSI, TDI, ...)

Somit brauchen wir uns zu diesem Thema keinen Kopf machen.

Wer aber gerne wissen möchte, wie so eine Verkokung aussieht, hier ein Bild.

[verkokung.jpg](#)

Nach einer Reinigung / verkokstes Ventil

Sascha

---

**Beitrag von „DeV6“ vom 9.2.2018, 20:14**

Hat jemand Erfahrungen mit den verschiedene Anbieter der Reinigungen??

Würde gerne mal nachschauen/machen lassen.

---

### **Beitrag von „Sascha“ vom 9.2.2018, 20:18**

Servus!

Hast du meinen Beitrag richtig gelesen?

Für die Motoren der 1.Gen. ist dies absolut nicht nötig!

Habe jetzt in über 15 Jahren mehrere Motoren von 30-160TKm geöffnet  
und da gab es keinerlei Ablagerungen, die bedenklich waren!

Das Geld kannst du sinnvoller einsetzen.



Sasca