

**Beitrag von „SnowyResonance777“ vom 6.11.2019, 18:07**

Hallo habe einen aeltere R52 von einen Bekannten bekommen. Dach oeffnet garnicht. Wenn man den schalter druckt hoert man in hoehe der ruecken lehne ind der box unterm verdeck ein knackgeraeusch. Einmal ging es 3 cm auf und dann erst kanck geraeusch aber jetzt dofort wenn man drueckt. Bitte um tips

---

**Beitrag von „HAD“ vom 2.1.2020, 22:04**

Hallo,

hat sich das Problem erledigt oder ist

es noch aktuel?

Grüße HAD

---

**Beitrag von „SnowyResonance777“ vom 2.1.2020, 22:27**

Noch aktuell