

technische Frage

R50

Harman Kardon Endstufe defekt??

Nur knacken aus den Boxen

Beitrag von „DarkShadow902“ vom 18.1.2020, 13:00

Hallo erst mal. Ich bin neu hier im Forum. Seit 2 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Mini Cooper R50, Baujahr 2003. In meinem Mini ist ein Harman Kardon Soundsystem verbaut. Bis gestern ging alles. Auf einmal kommt aus den Boxen nur noch alle 20-30 sek. ein Knacken. Das Radio zeigt die Sender an und auch beim Wechsel auf CD wird alles angezeigt. Nur kommt leider kein Ton aus den Boxen. Im Internet habe ich gelesen, dass die Endstufe häufig kaputt geht. Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob die Endstufe defekt ist. Ein Multimeter habe ich, aber was müßte gegen was gemessen werden.

mfg

Ulli

Beitrag von „DarkShadow902“ vom 18.1.2020, 13:34

Ich habe noch ein wenig gegoogelt. Auf der Endstufe steht HS 3897. Im Internet finde ich aber auch welche für den R50 mit der Bezeichnung HS6598.

Würden die im Bedarfsfall auch passen?

Gruß Ulli

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 18.1.2020, 13:55

Servus,

zu deinem Problem kann ich nichts sagen. Aber bezüglich defekter Verstärker hört man immer wieder diese Adresse für Reparaturen --> [Klick mich](#) Da gebrauchte Verstärker recht teuer sind, lohnt sich ggf. dort ein Angebot einzuholen.