

Frage

R52

Unrunder Motorlauf nach dem Starten - für ca. 30 Sek.

Beitrag von „GewitterZwerg“ vom 12.7.2020, 18:25

Moin!

Meine Frau fährt einen R52 Cooper S, Baujahr '07.

Jetzt bei den sommerlichen Temperaturen, wenn der Mini über Nacht steht, läuft der Motor nach dem Starten ziemlich unrund, ca. eine halbe Minute, und dann wieder absolut sauber.

Danach kann man den Wagen den ganzen Tag beliebig oft problemlos starten und er läuft gleich absolut sauber.

Die Zündkerzen und Batterie sind neu, die obere Drosselklappe war und ist sauber.

Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.

Sobald es kälter wird und der Mini über Nacht steht:

Man bzw. meine Frau startet den Motor, dieser läuft kurz ziemlich unrund und geht direkt aus.

Danach kann man den Wagen den ganzen Tag beliebig oft problemlos starten und er läuft gleich absolut sauber.

Es ist auch hier kein Fehler hinterlegt.

Wir waren mit dem Mini jetzt in über 15 Werkstätten, von BMW und MINI, über freie BMW-Werkstätten bis zu Hinterhofbuden.

Alle sagen uns, der Wagen ist absolut in Ordnung.

Wie gehe ich jetzt die weitere Fehlersuche an?

Beitrag von „r53-magic“ vom 12.7.2020, 18:39

Das Thema kommt mir bekannt vor. Ich meine das hatten wir schon einmal hier im Forum. Vielleicht Kraftstoffversorgung.

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 12.7.2020, 18:45

Servus,

was nicht viel Geld kostet und einen Versuch wert wäre, ist der Tausch des Kraftstofffilters, wenn hier noch der 1. verbaut ist.