

ABS Fehlerbeseitigung

Beitrag von „RoyalBlock1294“ vom 13.10.2020, 19:52

Hallo, wer hilft?

Kontrollleuchten "ABS" "ESP" "REIFENDRUCKKONTROLLE"

Fehler

5E16 "CAN-ZEITÜBERSCHREITUNG ZUM KOMBIINSTRUMENT"

5E1F "STEUERGERÄT NICHT INITIALISIERT"

5DA2 "RADDREHZAHLSENSOR VORN RECHTS"

5DA0 "RADDREHZAHLSENSOR VORN RECHTS, ELEKTRISCHER FEHLER"

Durchgeführte Arbeiten

Raddrehzahlsensor vorne rechts getauscht, Reifendruck kontrolliert

Beim Start und langsamen anfahren hört man das ABS-Modul und beim leichten bremsen auch die typischen Geräusche (z.B. wie bremsen auf Glatteis)

Ab etwa 30 km/h leuchten die drei Kontrollleuchten auf. Geräusche sind (sicher aufgrund des ABS-Ausfall)

nicht mehr zu hören

Jemand mit Tipps oder Ideen?

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 13.10.2020, 20:00

kommt von den sensoren denn ein signal zum steuergerät?

Vielleicht kabelbruch oder kontaktprobleme?

Beitrag von „RoyalBlock1294“ vom 13.10.2020, 20:30

das lässt sich mit dem Diagnosegerät (was gerade zur Verfügung steht) leider nicht auslesen 🤔

Wo führt denn das Kabel vom Sensor hin, also wo sitzt denn das Gerät?