

technisches Problem

R52

Autool verbindet sich nicht mit OBD im R52

Beitrag von „metaller“ vom 27.12.2020, 08:28

Hallo, ich habe mir ein Autool X60 gekauft um die Motortemperatur (Wasser) und den Batterieladezustand erkennen zu können.

Ich habe den OBD Stecker in die Buchse gesteckt, das Autool angeschlossen und das Gerät hat die Initialisierung begonnen.

Nach einer Zeit kam die Meldung, das der Verbindungsaufbau nicht möglich ist und das Gerät hat das Programm rückwärts

laufen lassen und sich abgeschaltet.

Ich habe den Vorgang mit Zündung ein und auch mit Motor an ausprobiert - gleiches Resultat.

Hat jemand eine Idee woran es Liegen könnte?

Gerät defekt, oder am Fahrzeug etwas nicht in Ordnung

Fahrzeug ist Mini R52 Automatik JCW 2005

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 27.12.2020, 11:23

Servus,

auch wenn du ein Cabrio hast das nach 2005 gebaut wurde, ist ja das System "alt" und entspricht dem Facelift das 2004 auf den Markt kam. Zudem ist ja viel aus den 1. Baujahren ab 2002 identisch.

Bei einem Anbieter aus Amazon steht folgendes:

Bitte beachten Sie:

Der X60 kann die meisten Autos unterstützen, die nach 2005 hergestellt wurden, Kann aber keine reinen Elektrofahrzeuge, Lieferwagen, Sportwagen unterstützen und nicht für Hybridfahrzeuge empfehlen.

Beachten Sie insbesondere, da die obd-Protokolle in verschiedenen Fahrzeugen unterschiedlich sind, dass wir einige Rückmeldungen von Kunden erhalten haben, dass der X60 nicht für die folgenden Fahrzeuge

geeignet ist: **2004 Mini Cooper,** 2009 Toyota Aygo, Aygo Bj 2013, Hyundai Tucson 2003, Mercedes R172 2002, BMW F30 2001, Citroen c3 2003, Mini Cooper R50 2004, Smart 2005, Twingo c06 1.2 16v BJ 2003, Hyundai H1 Starex 2006 103 kW Diesel, Bmw Serie 3 e46 Phase 2 330ci 2004.

Um Rücksendungen zu vermeiden und Ihre wertvolle Zeit zu sparen, kontaktieren Sie uns offerieren mit den Informationen des Modells

Beitrag von „metaller“ vom 27.12.2020, 11:50

Hallo Stephan, wer lesen und verstehen kann ist klar im Vorteil 😊

Ich hatte etliche Beschreibungen gelesen, aber diese war mir nicht untergekommen.

Andere Artikelbeschreibungen waren so allgemein, das ich es nicht auf das Cabrio bezogen habe.

Na ja wie war das, lernen durch Schmerzen 😞

Gibt es andere Möglichkeiten über das vorhandene OBD die Motortemperatur permanent anzuzeigen?