

Zylinderkopfhaube Entlüftung

Beitrag von „Klier“ vom 5.1.2021, 18:11

Guten Tag,

ich habe heute angefangen meinen neu erworbenen Mini R53 (190.000KM) auseinander zu schrauben.

Vorm entnehmen der Zylinderkopfhaube wollte ich noch den Rechten Schlauch abziehen (Ich denke ist der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch oder?)

Allerdings ging der einfach nicht ab da dort mittlerweile die Weichmacher raus sind, also dachte ich mir "OK wenn er eh durch ist tausch ich ihn gleich".

Also hab ich ihn so aufgeschnitten das ich ihn entfernen konnte / Jetzt sehe ich grad nach diesem Schlauch und finde ihn nicht im Teilekatalog?! Da gibt es nur den Linken (Nr.11 15 1524087)

Kann mir wer da weiterhelfen?

Vielen Dank

Gruß

Luca

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 5.1.2021, 22:27

Servus,

sicher das der Schlauch rechts ist?

Am Ventildeckel gibt es nur einen Schlauch zumindest kenne ich das nicht anders.

[Bildschirmfoto 2021-01-05 um 22.31.24.png](#)

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 5.1.2021, 22:35

gemäss explosionszeichnung ist der doch rechts