

Karosseriedeformationen im Federbeinaufnahmebereich "Mushrooming"

Beitrag von „Sascha“ vom 26.1.2018, 23:10

Servus!

Hatte heute eine interessante Anfrage via WhatsApp.

Hier wurde einem MINI Fahrer angeraten als erstes die "Strut-Tower Reinforcement-Plates" zu verbauen,

da beim MINI der 1 Gen. die "Karosseriedeformationen im Federbeinaufnahmebereich" auch Mushrooming

ein häufiges Problem sei!

Jein!

Diese Mushrooming (Die Federbeinaufnahmen/Dom schaut dann aus wie ein Pilz)

(hier mal ein paar Bilder)

[Mushrooming.jpg](#)[Mushrooming-2.jpg](#)

[Mushrooming-4.jpg](#)[Mushrooming-5.jpg](#)

ist sicherlich ein nicht zu verachtendes Problem, aber dies trifft nur bei ganz speziellen Fahrmodi auf!

Hart über die Curbs auf der Rennstrecke oder

wenn du deinen MINI als Schlagloch-Suchgerät missbrauchst, ...

Durch ein sehr hartes Fahrwerk, Run-Flat Reifen sowie Reifen mit einem geringen Querschnitt (40er)

kann dies verstärkt werden.

Zum ersten Mal trat dieses Phänomen in der MINI Challenge auf und

später dann auch vermehrt bei den Jungs über dem großen Teich (USA).

Vereinzelt dann auch hier in Deutschland.

Was kann man dagegen machen:

Die Verformung wird wieder herunter geschlagen und alle weiteren in Mitleidenschaft gezogenen Teile müssen ersetzt werden.

(ein Holzstück wird auf die Verformung gelegt und mit gezielten Schlägen mit einem Hammer nach unten geschlagen)

Was kann man dagegen tun?

Hier gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten:

1. zur weiteren Abstützung der Dome/Federbeinaufnahmen, wird eine Domstrebe verbaut
2. ihr verbaut diese Platten [Strut Tower Reinforcement Plates](#)

Ok, es gibt noch ne 3 Möglichkeit, die aber jedem MINI Fahrer nicht gefallen wird!

Lasst das Kackfass einfach stehen! 🤪

Für das was die "Strut-Tower Reinforcement-Plates" teilweise kosten,

kann man sich besser gleich eine Domstrebe kaufen und hat dann auch Fahrwerkstechnisch etwas getan.

Sascha

Beitrag von „FragrantGrass35“ vom 30.1.2018, 07:42

Eieiei, leider steht der mini nicht bei uns, werde das gleich mal prüfen.

Beitrag von „BlueSurf65“ vom 25.3.2018, 11:52

Servus,

Eine Frage dazu... Tritt dieses Phänomen nur vorne auf oder auch bei der Hinterachse?

LG