

technisches Problem

R53

Servolenkung nimmt kein Ende

Beitrag von „Maddes2405“ vom 27.1.2021, 11:58

Hallo zusammen,

Ich hab seit kurzem einen Cooper S (R53) mit einer extrem schwergängigen Lenkung.

(Siehe auch meine Vorstellung)

Dank Eurem Forum hab ich schnell die Pumpe im Verdacht gehabt. Der Verkäufer des Fahrzeugs hat mir großzügiger weise eine überholte Pumpe besorgt. Diese Pumpe wurde heute eingebaut und ich bin ziemlich frustriert. 🙄

Die Lenkung geht zwar gefühlt leichter als vorher aber i.O. Ist das meiner Meinung nach immer noch nicht. Darüber hinaus gibt es beim Lenken leichte Knackgeräusche aus dem Bereich der Lenksäule.

Fehlerspeicher wurde gelöscht und da stand nur sporadische Lenkwinkelsensor.

Muss den die Pumpe „angelernt“ werden?

Mit der Bitte um Hilfe, ich möchte doch so gerne Mini fahren.

Gruß Martin aus dem Süden

Beitrag von „Stefan“ vom 27.1.2021, 12:07

Pumpe richtig entlüftet 🤔

Beitrag von „Maddes2405“ vom 27.1.2021, 12:10

Hallo,

ob die richtig entlüftet wurde kann ich leider nicht sagen.

War in einer freien Werkstatt die auch mitgebrachte Teile
(pumpe und Öl) verbauen.

Gibt es für das entlüften eine Anleitung?

Gruß Martin