

## Begrenzung der Leistung

Beitrag von „rahixc“ vom 3.5.2021, 08:59

Hallo miteinander,

mir sind gestern folgende Lämpchen angegangen:

[1.jpg](#)

[2.jpg](#)

[3.jpg](#)

Das ist mir meistens bei hohem Schnee passiert, jedoch gestern hat es in München nur geregnet.

Bis heute dachte ich mir, dass aufgrund dem Schnee und/oder Dreck ein Sensor beeinträchtigt wird, doch mit regen kann ich mir es nicht erklären.

Folge aus dem Fehlercode ist, dass ich kaum beschleunigen kann bzw. die Leistung wird stark begrenzt. Nach einem Neustart jedoch erlöscht dieser Fehler, oft aber kommt er nach ein paar hundert Meter wieder.

Im Internet konnte ich leider nichts hilfreiches finden.

Würde mich echt freuen, wenn mir jemand von euch hier helfen könnte.

Vielen Dank im Voraus.

Christian

## **Beitrag von „Littletitus“ vom 3.5.2021, 09:57**

ABS auslesen und auch mal die raddrehzahlen via der Messwerte ankucken / vergleichen!

---

## **Beitrag von „Das"S"stehtfuerSpass“ vom 3.5.2021, 10:26**

Moin moin

Einfach aus eigener Erfahrung ohne den Fehlercode zu kennen.

Ich hatte ein ähnliches Problem (ohne Reifendruckkontrollleuchte)

Hatte auch Leistungsverlust ab ca. 3000U/min. Und der Fehler war nach Neustart auch verschwunden. Dazu hatte ich aber auch keine Leistung. (fühlte sich an wie ein 60PS)

Ich hatte Fehler P0108 MAP Sensor. ([schau mal hier im Forum](#))

Unser kleine hat zwei davon beide sind unterschiedlich sollte man nicht vertauschen.

Fehler bei mir war letztendlich ein dichter KAT.

Aber nur eine Vermutung.

Gruß

Timo