

ABS-Fehler nach Bremsenwechsel

Beitrag von „Andre 1204“ vom 9.5.2021, 21:34

ok, kommen wohl noch 2punkte zum Thema was ich noch vor habe dazu:

1. Kettenspanner wechseln (hört sich fast wie ein Diesel an)
2. elektronische Probleme finden (seit Bremsen wechsel leuchtet Abs, Reifendruck, Handbremse, und ASR 🤔)

Beitrag von „DelicateWave1154“ vom 10.5.2021, 09:58

Herzlich Willkommen im R53 Forum.
Das 2. hört sich alles nach ABS Sensoren an.

Beitrag von „Andre 1204“ vom 10.5.2021, 11:23

Die ABS Sensoren sind aber neu 🤔