

Neulich in der Ölwanne vom R56.....

Beitrag von „tw21“ vom 8.7.2021, 17:53

.... habe ich folgendes entdeckt.

Ich mußte bei der Tochter mal die Ölwannendichtung erneuern. Das Ding hat mir schon den Hof versaut.

Also Dichtung bestellt und abgeschraubt das Teil.

Zunächst muß ich erst mal staunen weil da original gar keine Dichtung drin ist. Die Wanne wird da nur dran gebabbt mit Silicon. OK wenigstens gibts ja dann im Zubehör eine Dichtung dafür.

Also Wanne in der Hand und reingeschaut.

[IMG 4931.PNG](#)

Da liegt doch glatt ne Schraube drin rum 

Mal am Motor geschaut wo das abgefallen sein könnte und glücklicherweise ein Loch gefunden wo die passt.

[IMG 4932.PNG](#)

Sehr seltsam dass da die Schrauben von alleine abfallen dacht ich noch.

Ende gut alles gut die Kiste tropft nicht mehr

Günter

Beitrag von „12motors“ vom 27.7.2021, 01:21

Glück muss man haben.

Du hast hfftl die Schraube mit Loctite gesichert? Und alle anderen auch?

Beitrag von „tw21“ vom 28.7.2021, 05:51

[Zitat von 12motors](#)

Glück muss man haben.

Du hast hfftl die Schraube mit Loctite gesichert? Und alle anderen auch?

Ich weis das schon gar nimmer. Zumindest dran gedacht habe ich 😊

Wenn die ab gehn würde fällt die direkt in die Wanne und kann kein Schaden verursachen. Der Motor braucht eh viel Öl weil da noch ganz andere Baustellen sind.

Günter