

## **R53** Leichtes Rasseln im Motorraum

### **Beitrag von „SvenR53“ vom 27.2.2018, 17:58**

Hola

Hatte heute eine Art Rasseln im Motorraum. Nach kurzer Zeit war es auch wieder weg. Denke mal, dass es die Kette war. Jetzt frag ich mich ob es nur an den tiefen Temperaturen lag( -9°)?

Das komplette Kettenzeugs wurde vor ca 20000km erneuert. Was sollte ich eurer Meinung nach tun? Einfach mal Kettenspanner tauschen oder erstmal beobachten oder oder oder???

Gruss Sven

---

### **Beitrag von „ShyWildflower41“ vom 27.2.2018, 18:23**

Vielleicht war es auch einHydrostößel. Bei den Außentemperaturen und "altem" oder dickem Öl, kann manchmal ein Hydrostößel klappern.

---

### **Beitrag von „SvenR53“ vom 27.2.2018, 18:28**

Ja verhältnismäßig dick ist mein 5W30 schon. Ich möchte jetzt einfach keinen Schaden riskieren..