

Kaltstart

Beitrag von „tm1964“ vom 29.10.2021, 09:48

Hallo Zusammen,

ich habe ein ähnliches Problem wie im Thread [Nach Kaltstart schlechte Gasannahme](#) beschrieben, allerdings ohne Benzingeruch.

Nach dem Kaltstart nimmt der Kleine schlecht Gas an, wie so ein alter Vergasermotor. Bis richtig zum Verschlucken, wenn er warm ist ist es besser bis weg.

R52 Cooper S, EZ 06/2006, Laufleistung 129000KM

Kann es eventuell die Drosselklappe sein? Wie äußert sich dieses Problem?

Viele Grüße

Thomas

Beitrag von „SCooper“ vom 29.10.2021, 14:44

Genau so geht es mir auch.

Nach dem Anschmeißen braucht der Kleine gerne mal ein paar Sekunden um sich zu sortieren.

An ein Losfahren ist da nur sehr schwer zu denken.

Kann aber bei mir auch an der verbauten Nockenwelle liegen, aber genau weiß ich es nicht.

Hier mal ein Video:

<https://youtu.be/7ifN3Ctud70>

Beitrag von „Alpina1306“ vom 29.10.2021, 16:03

Hallo,

das hatte ich letzte Woche, nachdem er eine Woche stand.

Ein Marder hat Zündkabel 3 am Stecker der Zündspule perforiert - kaum sichtbar.

Bei warmen Motor hatte das keine Auswirkung, aber kalt lief er wie ein Sack Nüsse.

Grüße

Alpina