

R53

Zündaussetzer nach rückrüstung auf bkr7equip

Beitrag von „QuietDisk57“ vom 10.3.2018, 21:39

Hey habe heute meine ngk brc8es rausgeschmissen und bin wieder auf die bkr7 Kerzen würde mir so geraten. seit dem heute zündaussetzer muss dazu sagen es regnet bei uns auch . Tausch jetzt vorsichtshalber mal zündspule und Kabel evtl sind die auch nimmer die besten jemand nen Tipp ? Und ich bräuchte noch die teilenummer für das 85 Grad thermostat Danke 😊

Beitrag von „Axel F.“ vom 11.3.2018, 11:57

Hy Daniel.

hast auch hier rein gefunden - freut mich - Gruß Axel 😊

Beitrag von „sk8crookie“ vom 14.3.2018, 21:12

Schon komisch das es nach dem Wechsel auf neue Kerzen Auftritt ,vllt. liegt es auch am Zündkabel.

Davy schwört auf die BCR8ES Kerzen und fährt nichts anderes.